



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
**Servicio Regional de Salud I, Valdesia**  
**Centro de Diagnóstico y Atención Primaria Bani**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Bani, Prov. Peravia  
15 de junio 2020

**PARA:** **Junior Dolores**  
*Administrador Serv. Regional de Salud I, Valdesia*

**ASUNTO:** Solicitud de reparación de sistema de bombeo

Distinguido administrador:

Por medio de la presente comunicación procedemos a informarle que el sistema de bombeo de agua de la cisterna de este centro de salud tiene los controladores de aire roto y se mantienen derramando constantemente mucha agua en la caseta de las bombas de agua, motivo por el cual le hacemos formal solicitud de reparación de este sistema de bombeo, antes que se desplomen completamente y nos quedemos sin agua.

Sin otro asunto a tratar y en espera de su acostumbrada colaboración.

Muy atentamente,



*Sandy Peña*  
**Dr. Sandy Peña**  
*Gerente Centro Diagnóstico y*  
*Atención Primaria Bani*